


Lampiran 1

FOTO HASIL OBSERVASI



Lantai lincin dan kotor



Telah tersedia tempat sampah



Keramik pada lantai rusak,
menggunakan pencahayaan alami di
siang hari



Terdapat penjual makanan yang
berbatasan langsung dengan
dinding toilet



Dinding toilet berlumut dan terdapat barang pribadi milik pengelola di sekitar kamar mandi



Tidak terdapat ventilasi atau lubang penghawaan yang sesuai



Ditemukan putung rokok di lantai toilet



Bak penampung air rusak dan diganti dengan bak plastik



Terdapat pemisah antara Pria dan Wanita





**Dinding berwarna teran, terdapat pencahayaan buatan dari lampu,
dan lantai mudah dibersihkan**



**Tersedia air bersih dalam jumlah
yang cukup dan dilengkapi gayung
dengan kondisi baik dan layak pakai**



**Air buangan wudhu dialirkan
melalui bilik kamar mandi**