


LAMPIRAN

DENAH TITIK PENGAMBILAN SAMPEL



Lampiran 2

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESIHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA

B. Pergantian Tuguh No. 56 Surabaya - 06382
Telp. (031) 302.008 Fax. (031) 30381-1

Website : www.poltekkesdepkes.sby.ac.id
Email : admin@poltekkesdepkes.sby.ac.id

Magetan, 9 Desember 2019

Nomor : PP.03.D1/1/ ~~AKP~~ 2019
Lamp : 1 Exemplar
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth. :
Kepala Dinas UPT Industri Kulit dan Produk Kulit
Kabupaten Magetan
Jl. Karya Dharma, Jawar,
Ringinagung, Kelurahan Magetan,
Kabupaten Magetan 63119

Bersama ini diberitahukan bahwa program belajar mengajar bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Jurusan Kesehatan Lingkungan Program Studi D III Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan Semester Tahun Akademik 2019/2020, pada semester akhir adalah pembuatan Tugas Akhir (TA).


Untuk penyusunan TA tersebut maka bersama ini kami hadapkan mahasiswa Program Studi D III Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan :

No	NAMA	NIM	Keperluan
1.	Erlinda Kristianingrum	P27813217030	Permohonan ijin Penelitian Tugas Akhir di Dinas UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Kabupaten Magetan

Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

a.n Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya

*Ketua Program Studi D III
Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan*



Lampiran 3

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA

II Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id

LAPORAN PENGUJIAN
No. KS.01.01/112322/2019

Dibuat untuk/ Certified For : Erlinda Kristianingrum
Telepon / Phone : 081249693238

Jenis / Nama Sampel : Air Limbah
Asal Sampel / Origin of Sample : Air Limbah Outlet LIK

Jumlah Sampel / Amount of sample : 2.5 liter

Kode Sampel / Sample Code : 32/AL/11/2019

Parameter / Parameters : Lengkap

Tanggal Pengambilan Sampel / Sample taken on : 09 Desember 2019

Tanggal Penerimaan Sampel / Sample received on : 09 Desember 2019

Tanggal Pengujian Sampel / Sample tested on : 09 Desember 2019

Keterangan : Baku Mutu Industri Penyamakan Kulit Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013

No	Parameter	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Metode Pemeriksaan
1.	pH*	-	7,5	6,0 – 9,0	SNI 06-6989.11-2004
2.	BOD*	mg/l	448	50	SNI 6989.72-2009
3.	COD	mg/l	3712	110	Titrimetri
4.	TSS*	mg/l	226	60	SNI 06-6989.3-2004
5.	Ammoniak	mg/l	2,6	0,5	Spektrofotometri
6.	Chrom	mg/l	0,09	0,60	Spektrofotometri

1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang di uji
2. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan,kecuali secara lengkap dan sejalan tertulis dari laboratorium penguji Lab Prodi DIII Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan
3. Pengaduan hasil dilayani sampai dengan satu minggu setelah LHU keluar
4. * : Parameter Proses Akreditasi KAN

Magetan, 17 Desember 2019

Mengetahui
a.n. Direktur Poltekkes Kemenkes
Ketua Program Studi D. III
Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan

Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop

HERY KOESMANTORO, ST, MT
NIP. 19611126 198403 1 003


BENY SUYANTO, S.Pd, M.Si
NIP. 19640120 1985031003

Notes
1. Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji
These test result are only valid for the tested samples
2. Sertifikat ini tidak boleh diperbanyak/digandakan tanpa izin dari Kepala Laboratorium
The certificate shall not be reproduced (copied) without the written permission Head of the laboratory


Lampiran 4

	KEMENTERIAN KESEHATAN RI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA					
Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282 Telp. (031) 5027058 / Fax. (031) 5028141		Website : www.pultekkesdepkes-sby.ac.id Email : prodi_keas_md@yahoo.com				
LAPORAN PENGUJIAN No. KS.01.01/ 1 / 744 /2020						
Dibuat untuk/ Certified For : Erlinda (Mahasiswa Kesling) Alamat / Address : Jl Ronggo Prawirodirjo RT 12 RW 3 Kraton Maospati Telp / Phone : 081249693238 Jenis / Nama Sampel : Type / Name of sample : Air Limbah Jnis sampel : Air Limbah LIK Jumlah Sampel / Amount of sample : 2.5 liter Parameter / Parameters : TSS dan Ammoniak Tanggal Pengambilan Sampel / Sample taken on : 27 April 2020 Tanggal Penerimaan Sampel / Sample received on : 27 April 2020 Tanggal Pengujian Sampel / Sample tested on : 27 April 2020 Keterangan : Baku Mutu Industri Penyamakan Kulit Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013						
Pemeriksaan TSS						
No	Kode Sampel	Keterangan	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Metode pemeriksaan
1	61/AL/04/2020	Inlet	mg/l	182	60	SNI 06-6989 3-2004
2	62/AL/04/2020	Sedimentasi	mg/l	153	60	SNI 06-6989 3-2004
3	63/AL/04/2020	Proses Kimia	mg/l	201	60	SNI 06-6989 3-2004
4	64/AL/04/2020	Tertiary Treatment	mg/l	105	60	SNI 06-6989 3-2004
5	65/AL/04/2020	Outlet	mg/l	104	60	SNI 06-6989 3-2004
Pemeriksaan Amoniak						
No	Kode Sampel	Keterangan	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Metode pemeriksaan
1	61/AL/04/2020	Inlet	mg/l	2,9	0,5	Spektrofotometri
2	62/AL/04/2020	Sedimentasi	mg/l	2,9	0,5	Spektrofotometri
3	63/AL/04/2020	Proses Kimia	mg/l	3,0	0,5	Spektrofotometri
4	64/AL/04/2020	Tertiary Treatment	mg/l	1,8	0,5	Spektrofotometri
5	65/AL/04/2020	Outlet	mg/l	2,3	0,5	Spektrofotometri
Catatan :						
1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang di uji 2. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan sejelas tertulis dari laboratorium pengujian Lab Prodi DIII Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan 3. Pengaduan hasil dilayani sampai dengan satu minggu setelah LHU keluar 4. * : Parameter Proses Akreditasi KAN						
Magetan, 06 Mei 2020						
Mengetahui a.n. Direktur Poltekkes Kemenkes Program Studi D. III Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan						
 BENY SUPANTO, S.Pd.M.Si NIP. 106007201985031003						
Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop,  HERY KOESMANTORO, ST, MT NIP. 19611126 198403 1 003						
1. Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji <i>These test result are only valid for the tested samples</i> 2. Sertifikat ini tidak boleh diperbanyak/digandakan tanpa izin dari Kepala Laboratorium <i>The certificate shall not be reproduced (copied) without the written permission Head of the laboratory</i>						

Lampiran 5

	KEMENTERIAN KESEHATAN RI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA <small>Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282 Telp. (031) 5027058 / Fax. (031) 5039141</small>						 Website : www.poltekkesdepkes.sby.ac.id Email : poltek_kesling_mada@yahoo.com
LAPORAN PENGUJIAN No. KS.01.01/1 / 743 /2020							
Dibuat untuk/ Certified For Alamat / Address Telp / Phone Jenis / Nama Sampel Type / Name of sample Jinis sampel Jumlah Sampel / Amount of sample Parameter / Parameters Tanggal Pengambilan Sampel / Sample taken on Tanggal Penerimaan Sampel / Sample received on Tanggal Pengujian Sampel / Sample tested on Keterangan : Baku Mutu Industri Penyamakan Kulit Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013							
Erlinda (Mahasiswa Kesling) Jl Ronggo Prawirodirjo RT. 12 RW 3 Kraton Maospati 081249693238 Air Limbah Air Limbah LIK 2.5 liter TSS dan Ammoniak 28 April 2020 28 April 2020 28 April 2020							
Pemeriksaan TSS							
No	Kode Sampel	Keterangan	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Metode pemeriksaan	
1	66/AL/04/2020	Inlet	mg/l	183	60	SNI 06-6989.3-2004	
2	67/AL/04/2020	Sedimentasi	mg/l	120	60	SNI 06-6989.3-2004	
3	68/AL/04/2020	Proses Kimia	mg/l	204	60	SNI 06-6989.3-2004	
4	69/AL/04/2020	Tertiary Treatment	mg/l	96	60	SNI 06-6989.3-2004	
5	70/AL/04/2020	Outlet	mg/l	110	60	SNI 06-6989.3-2004	
Pemeriksaan Amoniak							
No	Kode Sampel	Keterangan	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Metode pemeriksaan	
1	66/AL/04/2020	Inlet	mg/l	2,2	0,5	Spektrofotometri	
2	67/AL/04/2020	Sedimentasi	mg/l	2,9	0,5	Spektrofotometri	
3	68/AL/04/2020	Proses Kimia	mg/l	3,1	0,5	Spektrofotometri	
4	69/AL/04/2020	Tertiary Treatment	mg/l	1,6	0,5	Spektrofotometri	
5	70/AL/04/2020	Outlet	mg/l	2,3	0,5	Spektrofotometri	
Catatan :							
1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang di uji 2. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan sejalan tertulis dari laboratorium penguji Lab Prodi DIII Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan 3. Pengaduan hasil dilayani sampai dengan satu minggu setelah LHU keluar 4. * : Parameter Proses Akreditasi KAN							
Magetan, 06 Mei 2020							
Mengetahui  Poltekkes Kemenkes Kampus Magetan Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan <small>SABAR PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</small> <small>REPUBLIC OF INDONESIA</small> BENY SUPRIZO, S.Pd.M.Si NIP. 197101201985031003							
Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop  HERY KOESMANDJORO, ST, MT NIP. 19611126 198403 1 003							
<small>Catatan : 1. Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk contoh yang diujii Notes : Those test result are only valid for the tested samples 2. Sertifikat ini tidak diperbarui/digandakan tanpa izin dari Kepala Laboratorium The certificate shall not be reproduced (copied) without the written permission Head of the laboratory.</small>							

Lampiran 6

 KEMENTERIAN KESEHATAN RI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282 Telp. (031) 5027058 / Fax. (031) 5028141		 Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id Email : prodi_kesling_md@yahoo.com				
LAPORAN PENGUJIAN No. KS.01.01/ 1 / 742/2020						
Dibuat untuk/ Certified For Alamat / Address : Erlinda (Mahasiswa Kesling) Telp / Phone : Jl. Ronggo Prawirodirjo RT.12 RW 3 Kraton Maospati Jenis / Nama Sampel : 081249693238 Jenis sampel : Air Limbah Jumlah Sampel / Amount of sample : Air Limbah LIK Parameter / Parameters : 2.5 liter Tanggal Pengambilan Sampel / Sample taken on : TSS dan Ammoniak Tanggal Penerimaan Sampel / Sample received on : 29 April 2020 Tanggal Pengujian Sampel / Sample tested on : 29 April 2020 Keterangan : Baku Mutu Industri Penyamakan Kulit Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013						
Pemeriksaan TSS						
No	Kode Sampel	Keterangan	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Metode pemeriksaan
1	71/AL/04/2020	Inlet	mg/l	192	60	SNI 06-6989.3-2004
2	72/AL/04/2020	Sedimentasi	mg/l	112	60	SNI 06-6989.3-2004
3	73/AL/04/2020	Proses Kimia	mg/l	119	60	SNI 06-6989.3-2004
4	74/AL/04/2020	Tertiary Treatment	mg/l	110	60	SNI 06-6989.3-2004
5	75/AL/04/2020	Outlet	mg/l	100	60	SNI 06-6989.3-2004
Pemeriksaan Amoniak						
No	Kode Sampel	Keterangan	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Baku Mutu	Metode pemeriksaan
1	71/AL/04/2020	Inlet	mg/l	1,6	0,5	Spektrofotometri
2	72/AL/04/2020	Sedimentasi	mg/l	2,9	0,5	Spektrofotometri
3	73/AL/04/2020	Proses Kimia	mg/l	3,1	0,5	Spektrofotometri
4	74/AL/04/2020	Tertiary Treatment	mg/l	1,9	0,5	Spektrofotometri
5	75/AL/04/2020	Outlet	mg/l	2,0	0,5	Spektrofotometri
Catatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang di uji 2. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan sejalan tertulis dari laboratorium pengujian Lab Prodi DIII Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan 3. Pengaduan hasil dilayani sampai dengan satu minggu setelah LHU keluar 4. * : Parameter Proses Akreditasi KAN 						
Magetan, 06 Mei 2020						
Mengetahui Poltekkes Kemenkes Ketua Program Studi D. III Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan						
Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop 						
 BENY SUWANTO, S.Pd.M.Si REPUBLIK INDONESIA 201985031003						
HERY KOESMANTORO, ST, MT NIP. 19611126 198403 1 003						

Dokumentasi :



Bak Limbah LIK



Bak limbah pada LIK Magetan



Bak Limbah LIK



Bak Limbah LIK



Proses pengambilan sampel Air Limbah



Proses pengambilan sampel limbah LIK



Proses pengambilan sampel limbah LIK



Pengambilan sampel air limbah LIK



Pengambilan sampel air limbah LIK



Sampel air limbah LIK



Sampel air limbah LIK



Sampel air limbah LIK



Wadah sampel



Pemeriksaan air limbah LIK Parameter TSS



Pemeriksaan air limbah LIK Parameter TSS



Sampel air limbah LIK untuk pemeriksaan parameter amoniak



Pemeriksaan TSS



Pemeriksaan Amoniak



Pemeriksaan Amoniak



Pemeriksaan Amoniak